

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
Пыхалова Надежда Николаевна  
16 апреля 2018 г.

**ПАСПОРТ**  
**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых**  
**на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)**

**I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА**

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): \_\_\_\_\_

**Ивановская область, ул. Д.Бедного, 63**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): \_\_\_\_\_

**Дошкольное образование**

Сведения об объекте:

- Совмещенное с жилым помещением здание 2 этажей, 1060 кв. м.
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4935 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Березка» компенсирующего вида города Фурманова, МДОУ д/с № 8«Березка»**

Адрес места нахождения организации: **155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 63**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Муниципальное учреждение отдел образования администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области 155520, Ивановская область, г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.15, e-mail: [furm\\_city@rambler.ru](mailto:furm_city@rambler.ru)**

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА**  
**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: : **образовательная деятельность**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):

Посещаемость - **60-80** человек, количество обслуживаемых в день - **все посетившие**, вместимость – **80 человек**, пропускная способность – **80 человек**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): \_\_\_\_\_

**инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;**

**нарушениями зрения,**

**нарушениями слуха**

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	(выполняется)
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	иные	нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ


№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	выполняется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Возложена обязанность на старшего воспитателя приказ № 39 от 01.09.2017 года
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Возложена обязанность на старшего воспитателя приказ № 39 от 01.09.2017 года
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Возложена обязанность на старшего воспитателя приказ № 39 от 01.09.2017 года
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Возложена обязанность на старшего воспитателя приказ № 39 от 01.09.2017 года
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет транспорта
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Возложена обязанность на старшего воспитателя приказ №39 от 01.09.2017 года
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Сайт адаптирован
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	оборудование поручней крыльца	2020г.
2	оборудование пандусов крыльца	2020г.
3	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации, надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2018г

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2018г.
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	2019г.
3	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	2019г

\* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1**

**Фурмановский муниципальный район  
Ивановской области**

**"16" апреля 2018г.**

(наименование территориального образования субъекта Российской Федерации)

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Березка» компенсирующего вида города Фурманова

1.2. Адрес объекта 155523, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д. 63

1.3. Сведения о размещении объекта:

- совмещенное с жилым помещением здание **2 этажа, 1060 кв. м**
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **4935 кв. м**

1.4. Год постройки здания 1957, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № «Березка» компенсирующего вида города Фурманова, (МДОУ д/с № 8 «Березка»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д. 63

**2. Характеристика деятельности  
организаций на объекте**

Дополнительная информация:

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

Форма собственности - государственная

Территориальная принадлежность - муниципальная

Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное учреждение отдел образования администрации Фурмановского муниципального района Ивановской области

Сфера деятельности образование

Виды оказываемых услуг образовательные

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ближайшая к учреждению остановка на ул. Д.Бедного, д. 63  
(пассажирский транспорт – маршруты №2 ул. Хлебникова – д. Бакшеево,  
№4 Соц. проезд – д. Бакшеево)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **100** м

3.2.2. Время движения (пешком) **2** мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4. Перекрестки: **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И (С, Г, У)**

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8	Все зоны и участки	ТР, организация альтернативной формы обслуживания

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **повышение степени доступности объекта**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

**доступность объекта будет повышена для всех групп инвалидов и детей с ОВЗ**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с Администрацией Фурмановского муниципального района

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Здание МДОУ д/с № 8 «Березка» построено по типовому проекту в 1957 г. В соответствии с статьей 42 (пп. 1 п. 1) Технического регламента описанные в нем требования не применяются (вплоть до реконструкции или ремонта) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований. А пунктом 2 указанной статьи отмечено, что строительные нормы и правила, утвержденные до вступления в силу этого Технического регламента (30.06.2010), признаются сводами правил (то есть имеют значение документов, содержащих рекомендуемые положения). В этой связи решения о состоянии доступности зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию ранее указанных сроков, могут основываться на положениях СНиП лишь для объективизации оценки доступности отдельных структурно-планировочных элементов и определения мероприятий по их адаптации с точки зрения потребностей различных категорий инвалидов. В таком случае, согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

В этой связи, по итогам оценки состояния доступности предлагаются решения по адаптации, которые не в полной мере соответствуют требованиям СНиП: как технические (в том числе с использованием технических средств реабилитации), так и организационные решения (с иным форматом предоставления услуги: на дому, дистанционно, с участием помощника) - с согласованием этой, альтернативной, формы организации доступности с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:



Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель  
рабочей группы

 / Заведующий детским садом  
(Должность, Ф.И.О.)

*Иванова*

Н.Н.Пыхалова  
(Подпись)

Председатель ВОИ ФМР

Н.В. Горев

Члены рабочей группы Уполномоченный по правам ребенка  
Заведующий хозяйством  
Председатель профкома  
Главный бухгалтер

*Иванова*

Иванова Е.Л.  
Лаптева Н.И.  
Белова Е.Р.  
Боева Н.Н.

*Лаптева*  
*Белова*  
*Боева*

Управленческое решение согласовано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол N \_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 «Березка»  
компенсирующего вила города Фурманова.  
155523, город Фурманов, ул. Д.Бедного, д. 63  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1/1		отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте, п.3.11 СНиП	все	оборудования доступными элементами информации об объекте	КР (установка информационных табличек)
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1/2		неровная асфальтовая поверхность, канализационный люк на пути следования, отсутствие информационно й поддержки на всех путях движения МГН, п.3.1 СНиП; отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей, п.3.6 СНиП	все C	Организация беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию	КР (Ремонт асфальтового покрытия)
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие возможности беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию (Неровная асфальтовая поверхность) п.3.1 СНиП	все	Организация беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию	КР (Ремонт асфальтового покрытия)

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-В	1/1,1/2	1	КР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
 <\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

**Проведение капитального ремонта возможно по согласованию с вышестоящей организацией (собственником объекта) при наличии технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации**



					в дверном проеме: - более 0,025 м п.3.23;  Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола 3.24	К	задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; Установка порога и перепад высот в дверном проеме: - более 0,025 м п.3.23	
2.5	Тамбур	есть	1/6		Размеры тамбура не соответствует нормативу (глубина - не менее 1,8 м; - ширина - не менее 2,2 м) п.3.15	все	организации альтернативных форм обслуживания	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли, п. 3.13 Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, п. 3.58	Все  все	Оборудование одного входа, приспособленны й для МГН, с поверхности земли	КР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С,Г,У)	1/3		КР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

**Проведение капитального ремонта возможно по согласованию с вышестоящей организацией (собственником объекта) при наличии технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации**

I. Результаты обследования:  
3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 «Березка»  
компенсирующего вила города Фурманова.  
155523, город Фурманов, ул. Д.Бедного, д. 63

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2/1		Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, кнопки различных аппаратов и др.): - имеющие форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легкодоступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м), п.3.58, 3.59; Не соответствует ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении - не менее 1,5 м; - при встречном движении - не менее 1,8 м; - при переходе в другое здание - не менее 2,0 м; - в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м, п.3.18; Отсутствует пространство для	К	организации альтернативных форм обслуживания	

				маневрирования кресла-коляски перед дверью: - глубина не менее 1,2 м (при открывании "от себя"); - глубина не менее 1,5 м (при открывании "к себе"); - ширина не менее 1,5 м, п.3.19; В коридорах отсутствуют звуковые информаторы С, Г по типу телефонно- автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофоны для посетителей с дефектами слуха, п.3.56	К		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	2/2	Не соответствует ширина марша не менее 1,35 м, п.3.27; отсутствуют: поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м - и 0,5 м; - завершающие части длиннее на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей, пп.3.32; 3.33,ГОСТ Р 51261; Ступени не соответствуют О,С требованиям - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м, пп.3.27,3.28	Все Все О,С	организации альтернативных форм обслуживания	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть	2/3	Отсутствуют: приборы и устройства (для	Все	Установка: приборов	КР и

				<p>открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги и др.):  - имеющие форму, позволяющую управлять одной рукой  - легкоуправляемые; легкодоступные с обеих сторон, пп.3.58; 3.59;  крепление двери:  - на петлях одностороннего действия фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто";  - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; п.3.26;  Порог и перепад высот в дверном проеме:  - более 0,025 м п.3.23;  Полотно двери:  - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола  Не защищена противоударной полосой; отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола 3.24;  Информирующие обозначения помещений:  - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;  - на высоте от 1,4 до 1,75 м;  - дублирование рельефными знаками, п.3.61</p>	<p>устройств (для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов и др.):  - имеющих форму, позволяющую управлять одной рукой  - легкоуправляемых; легкодоступных с обеих Сторон; Установка крепления двери:  - на петлях одностороннего действия фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто";  обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.;  Установка порога и перепад высот в дверном проеме:  - более 0,025 м п.3.23</p>	
Б.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).	Есть (нет)	2	Отсутствует пожаробезопасная зона на путях эвакуации: - при невозможности обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время; пп. 3.45; 3.46; 3.48; 3.47; 3.50; 3.49 (СНиП 21-01)	все	организации альтернативных форм обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне			Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня Пола, п.3.58;	Все	организации альтернативных форм обслуживания



				Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, п.4.14; Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность), п.3.21	Все				
--	--	--	--	---	-----	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)	2		технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
 <\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

**Проведение капитального ремонта возможно по согласованию с вышестоящей организацией (собственником объекта) при наличии технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 «Березка»  
компенсирующего вила города Фурманова.  
155523, город Фурманов, ул. Д.Бедного, д. 63  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	2/4		<p>Не соответствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>пороги и перепад высот в дверном проеме не более 0,025 м, п.3.23;</li> <li>Свободное пространство: <ul style="list-style-type: none"> <li>- размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) не соблюдены, п.3.19,</li> <li>Подходы к оборудованию и мебели: <ul style="list-style-type: none"> <li>- не менее 0,9 м;</li> <li>- не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°) не выдержаны, п.3.18</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	К К К		Для инвалидов колясочников технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Залы форма обслуживания	есть	3/1		<p>Места для инвалидов: в доступной для них зоне зала, обеспечивающей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов отсутствуют;</li> <li>в зале при наличии двух рассредоточенных выходов они не приспособлены для прохода МГН, п.4.16;</li> <li>Свободные площадки: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина в свету не менее 1,8 м перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда отсутствуют, п.4.18;</li> <li>ширина проходов в зале не</li> </ul> </li> </ul>	Все К Все	Организация мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: <ul style="list-style-type: none"> <li>- полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов</li> </ul>	КР





I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 «Берзка»

компенсирующего вила города Фурманова.

155523, город Фурманов, ул. Д.Бедного, д. 63

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	2/5		<p>Нет ни одной универсальной кабины, доступной для всех категорий детей (при численности 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин. и более) отвечающей параметрам: размеры в плане - ширина - 1,65, глубина - 1,8;</p> <p>- рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски;</p> <p>- крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, пп.3.63, 3.67</p> <p>Не установлены поручни, штанги, поворотные или откидные сидений:</p> <p>- в универсальной кабине;</p> <p>- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов, п. 3.67</p> <p>Выключатели и розетки в помещениях — установлены не на высоте 0,8 м от уровня пола 3.58 используются</p> <p>- водопроводные краны не рычажного или не нажимного действия;</p> <p>управление спуском воды в унитазе осуществляется не на боковой стене кабины, п. 3.72</p> <p>Не установлены информирующие обозначения помещений:</p> <p>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;</p>	Все	<p>Оборудование не менее одной универсальной кабины, - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8;</p> <p>- рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски;</p> <p>- крючки для одежды, костылей и других принадлежностей 3.67 доступной для всех категорий граждан: при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин. и более), п.3.63</p> <p>Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:</p> <p>- в универсальной кабине;</p> <p>- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов, п. 3.67</p> <p>Установка выключателей и розеток в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола, п. 3.58</p> <p>Установка водопроводных кранов рычажного или нажимного действия, управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины, п.3.72</p> <p>Установка информирующих</p>	КР

спидиниуМ

И  
п/и

1.2

				<p>- на высоте от 1,4 до 1,75 м;</p> <p>- продублированные рельефными знаками п. 3.61</p> <p>Отсутствует оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета):</p> <p>- двусторонней связью с дежурным;</p> <p>- или кнопкой звонка (в дежурную комнату);</p> <p>- аварийное освещение 3.67</p> <p>Отсутствуют проходы шириной не менее 1,8 м между рядами умывальников, уборных, п. 3.71</p>	<p>обозначений помещений:</p> <p>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;</p> <p>- на высоте от 1,4 до 1,75 м;</p> <p>- дублирование рельефными знаками 3.61</p> <p>Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета):</p> <p>- двусторонней связью с дежурным;</p> <p>- или кнопкой звонка (в дежурную комнату);</p> <p>- аварийным освещением, п. 3.67</p>	ТР
52	Душевая/ванная комната	нет				
53	Бытовая комната (гардеробная)	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне	к		<p>Нет универсальной кабины, доступной для всех категорий детей, Не установлены поручни, штанги, поворотные или откидные сидения, пп. 3.63, 3.67</p> <p>Выключатели и розетки в помещениях - установлены не на высоте 0,8 м от уровня пола 3.58 отсутствуют информирующие обозначения помещений, п. 3.61,</p> <p>Отсутствуют: оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета):</p> <p>- двусторонней связью с дежурным;</p> <p>- или кнопкой звонка (в дежурную комнату);</p> <p>- аварийное освещение 3.67</p>	<p>Оборудование универсальной кабины, п.3.67 доступной для всех категорий граждан: при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин. и более), п.3.63</p> <p>Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:</p> <p>- в универсальной кабине;</p> <p>- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов, п. 3.67</p> <p>Установка выключателей и розеток в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола, п. 3.58</p> <p>Установка водопроводных кранов рычажного или нажимного действия, управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины, п.3.72</p> <p>Установка информирующих обозначений помещений, п.3.61</p> <p>Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета):</p> <p>- двусторонней связью с дежурным;</p> <p>- или кнопкой звонка (в</p>	<p>КР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>КР</p>

дежурную комнату);  
- аварийным  
освещением, п. 3.67

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)	2/5		КР, ТР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

**Проведение капитального и текущего ремонта возможно по согласованию с вышестоящей организацией (собственником объекта) при наличии технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации**

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 «Березка»  
компенсирующего вила города Фурманова.  
155523, город Фурманов, ул. Д.Бедного, д. 63  
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ, п. 3.5 ГОСТ Р 51671, НПБ 104 Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией, п. 3.55		Установка комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальной, звуковой и тактильной) в соответствии с ГОСТ, п. 3.5 ГОСТ Р 51671, НПБ 104	КР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (С, Г, У)			КР или организация альтернативной формы обслуживания

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.  
Комментарий к заключению:

Проведение капитального ремонта возможно по согласованию с вышестоящей организацией (собственником объекта) при наличии технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации





Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  
 - приказ по детскому саду № 26 от 17.04.2018 г. № 02-06/6 «О создании комиссии по обеспечению условий доступности для инвалидов объекта и услуг в сфере образования»;

**Раздел 2. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта МДОУ д/с № 8 «Березка»**

<p>2.1. Реализация мер по обеспечению доступности для инвалидов объекта до реконструкции, и предоставляемых на нем услуг (с учетом результатов паспортизации)</p>	<p>Приказы по детскому саду</p>	<p>Заведующий</p> <p>2018 - 2022</p>	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности их самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования</p>
<p>2.2. Создание визуальных средств информации о предоставлении услуг (надписи, метки, пиктограммы)</p>	<p>Выполнение федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521)</p>		

Раздел 3. Мероприятия по созданию условий предоставления услуг в детском саду

<p>3. из нем Асфальт          бордюры и приподнятые          проезды пешеходных          дорожек          пандусы в группах          Удальцовской с ДСРМН-          образовательной</p>	<p>5012 № 1309 «Об утверждении          обязательных в рамках РФ от 6.11.          - приказ Управления</p>	<p>Заведующий</p> <p>2018г.</p>	<p>Обеспечение условий доступности для инвалидов - предоставление услуг</p>
---	--	---------------------------------	---

**Имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих использованию объектами и услугами**

<p>3.1. Организация обучения и инструктирования специалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности</p>	<p>Приказы по детскому саду</p>	<p>Заведующий</p>	<p>Ежегодно</p>	<p>Увеличение числа специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг</p>	<p>0</p>
<p>3.2. Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объекте</p>	<p>Принятие административных распорядительных актов в организации, в соответствии с которыми на работников организации возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг</p>	<p>Заведующий</p>	<p>2 квартал 2019</p>	<p>Увеличение числа работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг</p>	<p>0</p>
<p>3.3. Оказание услуг инвалидам:  - в нарушении слуха (слабослышание) с использованием электронного звукоустройства и сети Интернет - инвалидов с нарушением зрения (слабовидение) в основном способом телефонного видеоконференции</p>	<p>Приказы по детскому саду</p>	<p>Заведующий</p>	<p>2018-2020 годы</p>	<p>Расширение сферы предоставления услуг</p>	<p>0</p>

Раздел 3. Механизмы по достижению корриптивно значимых показателей устойчивости объектов в области охраны труда с учетом

<p>интеграции) Асфальт (настил) «асфальт»</p>	<p>ЗФ 15 5014 И 1251) Президентство РФ от Содержания», (Постановление деятельности в отношении и «Единая служба действий»</p>		
---	---	--	--

- инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4.1.

Организация обучения инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательной организации

Раздел 4. Обучение детей-инвалидов в инклюзивных условиях  
Нормативно-правовая база, приказы по организации

Заведующий

2019-2020  
годы

Увеличение числа детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательной организации

4.2.

Создание и ежегодное пополнение базы данных на детей-инвалидов, проживающих в районе детского сада

Приказы по детскому саду

Заведующий,  
старшая медсестра,  
старший воспитатель

Постоянно

4.3.

Выявление детей-инвалидов с трудностями передвижения, слабослышащих и слабослышащих детей, проживающих в районе детского сада

Приказы по детскому саду

Заведующий,  
старшая медсестра

Постоянно

4.4.

Организация и проведение курсов повышения квалификации работников, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы

2018-2020  
годы

Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников по организации обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

4.5.

Изучение индивидуальных особенностей развития детей-инвалидов

Воспитатели групп

Постоянно

взаимодействие

использованием телефонного звонка (следующих) с

- инвалидов с нарушениями

действия и сил природы

взвешиванием взаимно-