

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России)

153009, г. Иваново, ул. Диановых, д.8а, т.(4932) 29-91-05,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Фурмановского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

155520, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 18/1 телефон доверия 8(4932)29-99-99

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ДЕТСКИЙ САД № 8

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Фурмановского района по
пожарному надзору

(наименование органа НД)

№ 1 от "22" января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "29" января 2021 г. по
15 ч 30 мин. "26" февраля 2021 г. проведена плановая выездная проверка

главным государственным инспектором Фурмановского района по пожарному надзору Коршуновым
Андреем Александровичем территории, зданий и помещений МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 8,
расположенного по адресу: 155523, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФУРМАНОВ, УЛИЦА
ДЕМЬЯНА БЕДНОГО, ДОМ 63

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

заведующей МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ДЕТСКИЙ САД № 8 Антuffевой Ириной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ручной пожарный извещатель в спальне группы № 1 установлен на стене на высоте более 1,5±0,1м от уровня пола (фактическая высота 1,72м)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п.12.41 НПБ 88-2001	01.11.2021	
2.	Ручной пожарный извещатель в помещении игровой группы № 1 установлен на стене на высоте более 1,5±0,1м от уровня пола (фактическая высота 1,73м)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п.12.41 НПБ 88-2001	01.11.2021	
3.	Ширина двери выхода из группы №1 на лестничную клетку менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,7 метра)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
4.	Ручной пожарный извещатель в коридоре на втором этаже установлен на стене на высоте	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п.12.41 НПБ 88-2001	01.11.2021	

	более 1,5±0,1м от уровня пола (фактическая высота 1,71 м)			
5.	Размещение точечных дымовых пожарных извещателей в кабинете бухгалтерии выполнено на расстояние от извещателя до светильников менее 0,5 м.	Основание: ст. 46 184-ФЗ; ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 12.67 НПБ 88-2001	01.11.2021	
6.	Размещение точечных дымовых пожарных извещателей в методическом кабинете выполнено на расстояние от извещателя до светильников менее 0,5 м.	Основание: ст. 46 184-ФЗ; ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 12.67 НПБ 88-2001	01.11.2021	
7.	Ширина двери в коридоре на втором этаже менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,76 метра)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 5.1.1 СП 1.13130.2009, п. 5.1.2 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
8.	На лестничном марше, расположенном в коридоре второго этажа здания, при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с перилами.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6,151 ФЗ-123; п. 23 ППР в РФ, 6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
9.	В музыкальном зале при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м.	Основание: ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123; п. 12.67 НПБ 88-2001	01.11.2021	
10.	Ручной пожарный извещатель в спортивном зале установлен на стене на высоте более 1,5±0,1м от уровня пола (фактическая высота 1,73м)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п.12.41 НПБ 88-2001	01.11.2021	
11.	Ручной пожарный извещатель в группе № 3 установлен на стене на высоте более 1,5±0,1м от уровня пола (фактическая высота 1,79м)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п.12.41 НПБ 88-2001	01.11.2021	
12.	Ручной пожарный извещатель в раздевалке группы № 3 установлен на стене на высоте более 1,5±0,1м от уровня пола (фактическая высота 1,72м)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п.12.41 НПБ 88-2001	01.11.2021	
13.	Ручной пожарный извещатель в группе № 4 установлен на стене на высоте более 1,5±0,1м от уровня пола (фактическая высота 1,76 м)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п.12.41 НПБ 88-2001	01.11.2021	
14.	Ручной пожарный извещатель в спальне группы № 4 установлен на стене на высоте более 1,5±0,1м от уровня пола (фактическая высота 1,72 м)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п.12.41 НПБ 88-2001	01.11.2021	
15.	Ширина двери выхода из лестничной клетки наружу менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,67 метра)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. п. 5.1.4 СП 1.13130.2009	01.11.2021	
16.	Табло «Выход» размещено не над эвакуационным выходом из лестничной клетки левого крыла наружу.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.11.2021	
17.	Ручной пожарный извещатель в группе № 5 установлен на стене на высоте более 1,5±0,1м от уровня пола (фактическая высота 1,81 м)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п.12.41 НПБ 88-2001	01.11.2021	
18.	В раздевалке группы № 5 при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м.	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123; п. 12.67 НПБ 88-2001	01.11.2021	
19.	Ручной пожарный извещатель в лестничной клетке установлен на стене на высоте более 1,5±0,1м от уровня пола (фактическая высота 1,71 м)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п.12.41 НПБ 88-2001	01.11.2021	
20.	Размещение точечных дымовых пожарных извещателей в кабинете дефектолога выполнено на расстояние от извещателя до светильников менее 0,5 м.	ст. 46 184-ФЗ; ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 12.67 НПБ 88-2001, п. 13.3.6. СП 5.13130.2009	01.11.2021	
21.	На первом этаже соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения (помещение перед кабинетом завхоза не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123; п. 4 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и	01.11.2021	

		автоматической пожарной сигнализацией» (далее – НПБ 110-03); п. 38 Приложения АЗ СП 5.13130-2009		
22.	Размещение точечных дымовых пожарных извещателей в кабинете завхоза выполнено на расстояние от извещателя до светильников менее 0,5 м.	ст. 46 184-ФЗ; ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 12.67 НПБ 88-2001	01.11.2021	
23.	Размещение точечных дымовых пожарных извещателей в кладовой кабинета завхоза выполнено на расстояние от извещателя до светильников менее 0,5 м.	ст. 46 184-ФЗ; ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 12.67 НПБ 88-2001	01.11.2021	
24.	Размещение точечных дымовых пожарных извещателей в кабинете дефектолога группы № 4 выполнено на расстояние от извещателя до светильников менее 0,5 м.	ст. 46 184-ФЗ; ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 12.67 НПБ 88-2001	01.11.2021	
25.	Размещение точечных дымовых пожарных извещателей в кабинете дефектолога группы № 5 выполнено на расстояние от извещателя до светильников менее 0,5 м.	ст. 46 184-ФЗ; ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 12.67 НПБ 88-2001	01.11.2021	
26.	Ширина двери в коридоре на первом этаже менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,74 метра)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 5.1.1 СП 1.13130.2009, п. 5.1.2 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
27.	На лестничном марше, расположенном в коридоре первого этажа здания, при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с перилами.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6,151 ФЗ-123; п. 23 ППР в РФ, 6.28* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
28.	Размещение точечных дымовых пожарных извещателей в коридоре первого этажа у кабинета заведующего выполнено на расстояние от извещателя до светильников менее 0,5 м.	ст. 46 184-ФЗ; ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 12.67 НПБ 88-2001	01.11.2021	
29.	Размещение точечных дымовых пожарных извещателей в медицинском кабинете выполнено на расстояние от извещателя до светильников менее 0,5 м.	ст. 46 184-ФЗ; ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 12.67 НПБ 88-2001	01.11.2021	
30.	Ширина двери выхода из группы № 2 на лестничную клетку менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,7 метра)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
31.	Размещение точечных дымовых пожарных извещателей в помещении группы № 2 выполнено на расстояние от извещателя до светильников менее 0,5 м.	ст. 46 184-ФЗ; ст. 4, 6 123-ФЗ; п. 12.67 НПБ 88-2001	01.11.2021	
32.	Ручной пожарный извещатель в раздевалке группы № 2 установлен на стене на высоте более 1,5±0,1 м от уровня пола (фактическая высота 1,72 м)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п.12.41 НПБ 88-2001	01.11.2021	
33.	Ширина двери выхода из лестничной клетки правого крыла наружу менее 1,2 метра (фактическая ширина 0,79 метра)	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, п. 5.1.4 СП 1.13130.2009	01.11.2021	
34.	Коридор первого этажа (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) и помещения прачечной (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (дверь в помещения прачечной не противопожарная).	ст. 6 ч.1 ст. 88 ч. ФЗ-123, п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.11.2021	
35.	Ширина лестничных маршей лестничных клеток менее 1,35 м (фактическая ширина 1,07 м – 1,11 м).	ст.46 ФЗ-184; ст.4,6,89 ФЗ-123; п. 23 ППР в РФ; п. 6.29* СНиП 21-01-97* п. 5.2.5. СП 1.13130.2009, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020.	01.11.2021	
36.	Группа № 1 имеет менее двух эвакуационных выходов.	ст.46 ФЗ-184; ст.4,6,89 ФЗ-123; п. 23 ППР в РФ; п. 6.12* СНиП 21-01-97* п. 5.2.12. СП 1.13130.2009, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
37.	Группа № 2 имеет менее двух эвакуационных выходов.	ст.46 ФЗ-184; ст.4,6,89 ФЗ-123; п. 23 ППР в РФ; п. 6.12* СНиП 21-01-97* п. 5.2.12. СП 1.13130.2009, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
38.	Приемно-контрольный прибор	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123; п. 12.48	01.11.2021	

	автоматической установки пожарной сигнализации установлен в помещении (в коридоре) без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при этом указанное помещение не защищено от несанкционированного доступа	НПБ 88-2001		
39.	Руководитель организации не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 3 ППР в РФ	01.11.2021	
40.	Руководитель организации не отразил в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты информацию о наличии, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п. 60 ППР в РФ	01.11.2021	
41.	Руководитель организации не обеспечил внесение в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическая установка пожарной сигнализации)	п. 54 ППР в РФ	01.11.2021	
42.	Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (помещение прачечной)	п.12 ППР в РФ	01.11.2021	
43.	Декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь при изменении требований пожарной безопасности.	ч. 3 и ст. 64 ФЗ-123; п. 15 Приказа МЧС России от 16.03.2020 N 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»	01.11.2021	
44.	На двери подвала, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, не размещается информация о месте хранения ключей.	п. 18 ППР в РФ	01.11.2021	
45.	Отсутствует документация подтверждающая применение кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (сертификаты пожарной безопасности).	ст. 46 ФЗ-184, ст. 4, 6 ФЗ-123, п. 3.9 НПБ 104-03	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Фурмановского района по пожарному надзору
Коршунов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"26" 02 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

*заведующей детским садом
Антушкина И.В.*

(должность, фамилия, инициалы)

[Handwritten signature]
(подпись)
"26" 02 20 21 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.